



Accident en France dû à un siphon

Aucun produit iSi en cause

Communiqué uniquement aux distributeurs

L'entreprise iSi a été informée par les médias de l'accident survenu en France. L'entreprise et Matfer, son distributeur français, expriment leur plus profonde sympathie et leurs condoléances à la famille et aux proches de la victime.

Selon toutes les informations disponibles, les produits iSi ne sont pas en cause dans cet accident. Leader mondial sur le marché, iSi remplit les plus hauts niveaux de qualité. Tous les produits iSi sont soumis à des exigences de sécurité et de qualité rigoureuses et sont contrôlés par des instituts indépendants agréés.

Les siphons à chantilly iSi peuvent être identifiés par le nom de la marque, iSi, apposé visiblement au fond de la bouteille et sur la tête du siphon. Il se peut que vous ayez vu une photo utilisée à titre d'exemple par les médias, cependant le produit effectivement impliqué dans l'accident n'était pas un siphon iSi.

Le produit en cause dans cet accident était un produit de la marque ArdTime, un distributeur français. Cet appareil a fait l'objet d'un rappel via leur site web en février 2013. Vous trouverez plus d'informations sur www.ardtime.net ou dans leur réaction : <http://ardtime.com/blog/communiquer-ardtime-alerte-conso/>

Vous trouverez ici de plus amples informations : standards de qualité iSi <https://www.isi.com/en/culinary/meta/about-isi/quality/>

iSi GmbH

Kürschnergasse 4, 1217 Wien
Tel.: +43 (1) 250 99-0
Fax: +43 (1) 250 99-1555
www.isi.com, info@isi.com

BAWAG P.S.K. AG, BIC: BAWAATWW
IBAN: AT83 6000 0000 0751 7709
RLB OÖ AG, BIC: RZOOAT2L
IBAN: AT34 3400 0000 0265 6486

Rechtsform: Gesellschaft m.b.H.
Sitz der Gesellschaft: Wien, Handelsgericht
Wien: FN 254605 w, UID-Nr.: ATU 61211405
EORI-Nr.: ATEOS1000001154